















FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Jalisco	14UBH0018F	Universidades Pùblicas Autùnomas Estatales	Preparatoria Regional de Cihuatlàn	Terminaci3n de edificio de aulas y obras exteriores		* Vista desde pasillo del primer nivel donde se aprecia al 100% de acabados * Instalaci3n de tablero elèctrico		* Interior de un aula didàctica * Nùcleo de sanitarios con instalaciones completas		Instalado en el barandal del pasillo del primer nivel
FAM Regular	Jalisco	14UBH0223P	Universidades Pùblicas Autùnomas Estatales	Preparatoria de San Jos9 del Valle	Terminaci3n de edificio academico administrativo y obras exteriores		* Panoràmica del edificio donde se puede observar tanto la conclusi3n del edificio como de los trabajos exteriores. * Descanso de la escalera donde se aprecian los acabados en los escalones		* Distribuidor y oficinas de la planta alta * Cubìculos en planta baja		Instalado a pocos metros de la obra
FAM Regular	Jalisco	14UBH0010N	Universidades Pùblicas Autùnomas Estatales	Escuela de Educaci3n Media Superior de Ocotlàn	Rehabilitaci3n y techado de canchas de usos multiples (3era etapa)		Panoramica donde se puede apreciar el 100% de la estructura		La membrana qued3 tambi9n instalada al 100%		Instalado a pocos metros de la obra
FAM Regular	Jalisco	14UBH0203B	Universidades Pùblicas Autùnomas Estatales	Preparatoria Regional de Santa Anita	Construcci3n de puente y cubo de elevador (2da etapa)		Puente de conexi3n del primer nivel de los edificios		Panoràmica que muestra los puentes para los dos niveles mas el cubo para la cabina.		Instalado al ingreso del plantel



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Jalisco	14UBH0205Z	Universidades Púlicas Autónomas Estatales	Módulo Ixtlahuacán del Rio	Terminación de edificio de aulas		* Panorámica del edificio, que muestra un avance al 100% en acabados. * Instalación de mesas en laboratorio de ciencias		* Vista desde el pasillo del primer nivel de edificio. * Instalación de rejilla pluvial en el exterior del edificio		Instalado en el muro perimetral posterior al edificio
FAM Regular	Jalisco	14UBH0203W	Universidades Púlicas Autónomas Estatales	Módulo Cuquio	Terminación de edificio y obras exteriores		Fachada principal del edificio donde se aprecia un avance del 100% en acabados		Interior del edificio donde se aprecia la conclusión del espacio (aula).		Ubicado en un extremo de la fachada posterior

REVISÓ

Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales

AUTORIZÓ

Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez
 Rectora General
 Universidad de Guadalajara